

*Come un piccolo cantiere di restauro si trasforma in un laboratorio per la sperimentazione di tecniche di intervento e materiali altamente compatibili con quelli tradizionali. Con notevoli risultati e, non ultimo, senza gravare sui costi.*

# UN RESTAURO COMPATIBILE

Roberto Negri

L'edificazione della ghiacciaia a servizio dell'attività casearia della cascina Favaglie, oggetto dell'intervento di restauro che presentiamo in questo articolo, è probabilmente riconducibile alle opere di demolizione delle costruzioni vetuste e di edificazione di nuovi edifici, disposta attorno al 1830 dall'allora proprietario dell'area, il duca generale di cavalleria Ferdinando Serbelloni Sfondrati. Con il cessare dell'attività casearia della cascina, avvenuta intorno agli anni immediatamente precedenti la Seconda Guerra mondiale, della ghiacciaia si erano perse tracce e notizie fino a quando la struttura, così come la cascina, ha destato l'attenzione della sezione Milano Nord Ovest di Italia Nostra, che, attorno al 1988, ha dato corso agli interventi di recupero e restauro. Questi, non ancora terminati, hanno visto il concorso di numerosi tecnici volontari nonché di aziende produttrici di materiali da costruzione, che in questa esperienza hanno intravisto la possibilità di verificare l'efficacia di alcune linee di prodotto specificamente destinate all'u-

tilizzo su strutture realizzate secondo canoni e con materiali dell'antica tradizione. Questi i risultati.

## La situazione di partenza

► La ghiacciaia, originariamente coperta da uno strato di circa un metro

